

MASTER

Alkidiniai dažai

- Padengia paviršių valymui ir dėvėjimui atspariu sluoksniu
- Gerai dengia
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



Gaminio savybės	Lengvai dengiami alkidiniai dažai. Tinka vidaus ir lauko darbams, mediniams ir metaliniams paviršiams. Padengia paviršių dėvėjimui ir atmosferos poveikiui atsparia dažų danga. Nudažytą paviršių paprasta prižiūrėti. Gaminami dviejų blizgesių – pusiau matiniai ir blizgūs.
Paskirtis	Durims, pertvaroms, palangėms, baldams, radiatoriams, vamzdžiams ir kitiems mediniams bei metaliniams paviršiams dažyti, taip pat tinka sienoms dažnai valomose patalpose, pvz., vonios kambariuose, virtuvėse, koridoriuose.
Pagrindas	Nauji ir anksčiau alkidiniais arba aliejiniais dažais dažyti mediniai ir metaliniai paviršiai bei medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės patalpose ir lauke. Patalpose alkidinius dažus galima naudoti ir neapdorotiems bei anksčiau alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytiems mineraliniams paviršiams (betoniniams, tinkuotiesiems) perdažyti. Prieš dažant mineralinį paviršių reikia patikrinti, ar pagrindas yra neutralus (paviršiaus rūgštingumas turi būti pH < 8).
Paviršiaus paruošimas	Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Bio-Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Nuo metalinių paviršių kruopščiai nuvalykite rūdis, aštrias medinių paviršių briaunas šlifudami suapvalinkite. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiuškinkite švitrinio popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisyskite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo jo dulkes.
Gruntavimas	Lauke esančius anksčiau neapdorotus medinius paviršius įmirkykite bespalviu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“. Nuo metalinio paviršiaus kruopščiai pašalinkite rūdis ir jį iškart nugruntuokite gruntavimo dažais „Nordsjö Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No. 1 Rustbeater“.
Galutinė apdaila	Paviršių dažykite dažais „Master“. Naują paviršių dažykite 2 sluoksniais, gruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1 arba 2 sluoksniais. Dažai „Master“ yra paruošti naudoti. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vaitspiritu „Solve W“ (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
Paviršiaus valymas	Dažytą paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) plovikliu. Plovikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu, nes nuo šarminio ploviklio dažų plėvelė gali suminkštėti ir pasidaryti matinė. Paviršių valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Venkite naudoti stiprius šarminius ploviklius ir šiurkščius šepetėlius.



Techniniai duomenys

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Riškiklis	alkido derva
Blizgumas (Gardner, 60°)	pusiau matinis (30) ir blizgus (90)
Dengiamumas	10 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65%)	nekimba dulksės po 6 val., galima dažyti kitą sluoksnį po 12 val.
Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW, BC
Darbo įrankiai	teptukas, volelis
Įrankių plovimas	iškart po naudojimo plauti vaitspiritu
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti paviršiaus, kai jis apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo skiediklis gali išgaruoti per greitai ir dėl to gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja.

Prieš dažant kitą sluoksnį paviršius turi gerai išdžiūti. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Ypač kruopščiai nudažykite medinių lentų galus, nes per juos drėgmė į medieną patenka greičiausiai. Alkidiniais dažais dažytas paviršius laikui bėgant šiek tiek pagelsta, greičiausiai tai pastebima, jei paviršius buvo nudažytas šviesiais atspalviais.

Darbo sauga

Degi. Skiediklio garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus dažų likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics“ AS, Estija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.