

Pinotex

FENCE LASUR

Apsauga medinėms stoginėms ir tvoroms

- Išryškina gražią medienos tekstūrą
- Gerai įsigeria, patogi naudoti
- Silpno kvapo, greitai džiušta
- Sudėtyje yra vaško, kuris padidina medienos atsparumą purvui ir hidrofobiškumą
- Padengia paviršių elastinga, pusiau permatoma, drėgmei atsparia plėvele



GAMINIO SAVYBĖS

Gaminys skirtas dekoratyvinei medienos apdailai. Sudėtyje yra vaško, suteikiančio paviršiui hidrofobinių savybių. „Pinotex Fence Lasur“ sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, neleidžiančių ant apdoroto paviršiaus rasti pelėsiams ir dumbliams.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems pjautinėms arba plonai pjautoms medienos paviršiams lauke – tvoroms, daržinėms, vartams ir kt.

PAGRINDAS

Tinka pjautinei ir plonai pjautai medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgno.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasaute).
- Geresniam sukibimui užtikrinti nuo paviršiaus reikia nuvalyti senus atšokusius medienos apsaugos priemonių likučius, taip pat suirusius ir papilkėjusius medienos sluoksnius. Naudokite šerių šepetį arba nuvalykite paviršių tinkamu valikliu („Sadolin Cleaner“, „Sadolin Bio-Cleaner“ arba „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“).
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinį, alkidinių arba akrilinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepėčiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų atspalvį, kai paviršius bus padengtas medienos apsaugos priemone.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas.

GRUNTVAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia ngruntuoti jį vienu bespalviu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“ sluoksniu. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip parai po gruntuavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.

- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite nuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol ngruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių 2 medienos apsaugos priemonės „Pinotex Fence Lasur“ sluoksniais.
- DĖMESIO! Galutinai išdžiūvusio apdoroto paviršiaus spalva gali būti kitokia, nei gaminio spalva skardinėje.
- Anksčiau „Pinotex Fence Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį (sodresnį) ir patvaresnį.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis apdorojamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiustant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepartartina dirbti vėjotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant vandeniui, gaminys gali blogai įsigerinti į paviršių.
- Skirtingų atspalvių „Pinotex Fence Lasur“ galima maišyti vieną su kitu. Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnius paviršius, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Tepkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Kruopščiai apdorokite lentų galus, žymiai padidėja medinio paviršiaus atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- „Pinotex Fence Lasur“ padengtą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio saulės su rūgščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu arba neutraliais valikliais. Šiltu vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepėčiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švairiu vandeniu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	hidrolitiškai stabilizuota alkido emulsija (AWB)
Tankis	1,02 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	11-14 ± 2 % (priklauso nuo atspalvio)
Spalva	Oregonas, Tikmedis, Raudonmedis, Palisandro medis, Šermukšnis, Kiškio kopūstas
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulkės po 2-4 h kitą sluoksnį galima dengti po 8-12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 8-10 m ² /l (100-125 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	2,5L / 10L

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Traditional Professional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 25 g/l.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.