

WOOD PAINT PRIMER

Medienos gruntavimo dažai

- Gerai sukimba su mediena
- Užtikrina gerą paviršiaus atsparumą drėgmei
- Vandeningiaai



GAMINIO SAVYBĖS

Matiniai vandeningiaai alkidiniai gruntavimo dažai mediniams paviršiams. Gerai sukimba su švaria mediena, padidina vandeninių apdailos dažų ilgaamžiškumą. Gerai dengia ir užtikrina veiksmingą paviršiaus apsaugą nuo drėgmės. Sudėtyje yra medieną saugančių veikliųjų medžiagų.

PASKIRTIS

Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir langų rėmams prieš dažymą gruntuoti.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti lauke esantys pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgčio.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialaus paruošimo reikalaujančių paviršių apdorojimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius paširkštinkite švitrinu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulksę.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdinūtis, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį vieną kartą įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpioliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“.
- Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAIVIMAS

- Prieš gruntuojant mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Paviršių ngruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu.
- Geriausia paviršių gruntuoti teptuku medienos rašto kryptimi, ypač kruopščiai apdorojant lentų galus.
- Aliejiniai arba aliejiniai alkidiniai dažais dažytą paviršių švariai nuvalykite ir sukibimui pagerinti šiek tiek paširkštinkite švitrinu popieriumi. Paviršių gruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Primer“ yra paruošti naudoti, jų nereikia skiesti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir ngruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.

GALUTINĖ APDAILA

Paviršių nudažykite 2 sluoksniais tinkamais medienos dažais, pvz., „Pinotex Wood Paint Extreme“, „Pinotex Wood Paint Aqua“.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neapstašytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Ypač atidžiai reikia apdoroti paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Didelius paviršius reikia nudažyti be sandūrų. Sandūras galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorokite lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentes ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas paviršius vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkidas / alyva
Blizgumas (Gardner, 60°)	Matiniai
Tankis	1,16 +/- 0,05 kg/l
Spalva	Balta
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 6 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	16 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4-8 m ² /l Obliuota mediena 8-10 m ² /l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

SPECIALAUS PARUOŠIMO REIKALAUJANČIŲ PAVIRŠIŲ APDOROJIMO REKOMENDACIJOS

- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol jis nudžiūsus.
- Pelešius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžiūsus.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugruntuokite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrekinata šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba švitrinu popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/d) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 80 g/l.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.