

CELCO YACHT

Lakas lauko darbams

- Atsparus oro sąlygoms ir dėvėjimuisi
- Užtikrina efektyvią medienos apsaugą nuo saulės UV spindulių
- Sudėtyje yra medieną saugančių veikliųjų medžiagų



Gaminio savybės	Oro sąlygoms ir dėvėjimuisi atsparus lakas lauko darbams. Sudėtyje yra medžiagų, saugančių nuo UV spindulių, todėl lakas sumažina kenksmingą saulės poveikį medienai. Veikliosios medienos apsaugos medžiagos saugo nulakuotą paviršių nuo pelėsių ir dumblių.
Paskirtis	Lauke esantiems mediniams paviršiams – terasoms, laivų deniams, durims, langų rėmams, lentjuostėms, virš vandens esančioms medinių valčių ir jachtų dalims.
Pagrindas	Nauji ir anksčiau lakuoti mediniai paviršiai.
Paviršiaus paruošimas	Lakuojamas paviršius turi būti neapdulkėjęs, švarus, neriebaluotas ir nevaškuotas. Visais darbo etapais paviršius turi būti sausas, medienos drėgnis turi būti ne didesnis kaip 18 %. Stipriai užterštam paviršiui galima naudoti valiklį „Cleaner“, o ant paviršiaus esančius pelėsius ir kitus organinius teršalus galima pašalinti valikliu „Bio-Cleaner“. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Nuo anksčiau lakuoto paviršiaus pašalinkite atšokusį laką, paviršių lygiai nušlifуйте. Kad nulakuotas paviršius būtų tolygus, be matomų sandūrų, rekomenduojama nuo paviršiaus pašalinti visą seną laką. Jei paviršius anksčiau buvo nulakuotas vandeniniu laku, jį reikia pašalinti nuo viso paviršiaus, o jei paviršius buvo nulakuotas skiedikliniu laku, kad sukibimas būtų geresnis, paviršių pašiuškinkite švitrinu popieriumi. Paviršiuje esančius plyšius ir įtrūkius (ne tarpus tarp lentų!) užpildykite lauko darbams skirtu glaistu, paskui užglaistytas vietas lygiai nušlifуйте ir nuvalykite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas	Anksčiau neapdorotą medinį paviršių pirmiausia įmirkykite medienos apsaugos gruntu „Pinotex Base“, paskui nugaruntuokite lako „Celco Yacht“ ir vaitspirito „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 10:1. Anksčiau lakuotą paviršių, nuo kurio pašalintas senas lakas, nugaruntuokite lako ir vaitspirito mišiniu, paruoštu santykiu 10:1. Palaukite, kol grunto sluoksnis pakankamai išdžius, tada paviršių lygiai nušlifуйте smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi ir po šlifavimo nuvalykite dulkes.
Galutinė apdaila	Paviršių nulakuokite 2 neskiesto lako „Celco Yacht“ sluoksniais; jei reikia, atlikite tarpinį šlifavimą. Lakas paruoštas naudoti; prieš naudojimą jį reikia kruopščiai išmaišyti. Tepkite laką išilgai lentų tolygiu sluoksniu; geriausia lakuoti teptuku. Geriau lakuoti ne vienu storu sluoksniu, o keliais plonesniais sluoksniais. Ypač kruopščiai nulakuokite lentų galus. Reguliariai tikrinkite lauke esančių medinių paviršių būklę, jei reikia, nulakuokite juos dar vienu sluoksniu.
Paviršiaus valymas	Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH<8) valikliu. Nenaudokite stiprių šarminių valiklių. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu, nes nuo šarminio valiklio paviršius gali pasidaryti matinis. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste.



Techniniai duomenys

Paskirtis	mediniams lauke esantiems paviršiams
Rišiklis	uretano alkidas
Blizgumas (Gardner, 60°)	pusiau matinis ir blizgus
Dengiamumas	12–14 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65%)	nekimba dulksės po 2–3 val., galima lakuoti kitą sluoksnį po 8–10 val.
Skiediklis	vaitspiritas
Darbo įrankiai	teptukas, purškiklis
Darbo įrankių valymas	vaitspiritu
Laikymas	uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje
Pakuotė	1 L

Rekomendacijos dėl lakavimo

Oro ir paviršiaus temperatūra lakuojant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina lakuoti paviršiaus, kai jis apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, taip pat saulės įkaitinto paviršiaus. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo skiediklis gali išgaruoti per greitai ir dėl to gali susiformuoti nekokybiška lako plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai žymiai pailgėja lako džiūvimo laikas.

Darbo sauga

Degi. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigę darbą, gerai uždarykite lako indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų lako likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus lako likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics“, Estija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.