

EASYCARE

Atstumiantys nešvarumus sienų dažai

- Labai atsparūs plovimui, lengvai valomi
- Nudažytas paviršius atstumia skystčius ir nešvarumus
- Lengvai dažomi ir apdorojami



Gaminio savybės

Labai atsparūs plovimui matiniai patalpų sienų dažai (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė, ISO 11998). Dažų sudėtyje yra vaško, todėl jais nudažytas paviršius atstumia skystį ir nešvarumus. Dėl ypatingos **EasyCare** dažų hidrofobinės dangos ant paviršiaus patekęs skystis (pvz., gaivinamieji gėrimai, sultys) į pagrindą neįsigeria, o subėga į lašelius ir lieka ant paviršiaus. Kadangi lašelio ir pagrindo sąlyčio plotas yra mažas, sumažėja paviršiaus ištepimo rizika, tokį paviršių gerokai lengviau valyti. Dažai **EasyCare** netyška, jais lengva dažyti, jie gerai išsilygina ant paviršiaus. Dažai beveik bekvapiai, juos galima tonuoti daugybe atspalvių. Akriliniai dažai yra labai atsparūs trynimui, nudažytą paviršių lengva prižiūrėti daug metų.

Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms, kurios turi būti labai atsparios plovimui, pavyzdžiui, gyvenamųjų ir vaikų kambarių, prieškambarių, virtuvių, koridorių, biurų ir viešų patalpų (mokyklų, vaikų darželių, parduotuvių, viešbučių, restoranų) sienoms, kurios turi būti dažnai valomos.

Pagrindas

Naujos ir anksčiau dažytos gipsinės plokštės, tinkuoti, betoniniai ir plytiniai paviršiai, glaistyti paviršiai, nugruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės, stiklo pluošto tapetai.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite tinkamą ploviklį. Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiuurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas

Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų Stopgrund sluoksniu. Jei reikia, gruntavimo dažus galima atskiesti švari vandeniu (iki 10 % tūrio). Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, pramoniniu būdu lakuotą arba dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes, taip pat skirtingo porėtumo (pvz., dalinai glaistytus) paviršius nugruntuokite dažais **Bindo Base**. Gruntinis sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. Senus kalkinius dažus reikia surišti gruntavimo dažų **Silikat Base** arba **Master Base** ir vaitspirito **Solve W** mišiniu. Silpną kljinių dažų sluoksnį reikia pašalinti nuo paviršiaus visiškai, stipriai sukibusius kljinius dažus nugruntuoti dažų **Master Base** ir vaitspirito **Solve W** mišiniu. Jei naudojami ryškių spalvų (raudoni, geltoni, oranžiniai) dažai, tinkamam dengiamumui pasiekti rekomenduojama paviršių nugruntuoti gruntavimo dažais, kurių spalva būtų kuo artimesnė apdailos dažų spalvai.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite dažais **EasyCare**. Prieš naudodami gaminį gerai išmaišykite. Dažykite 2 sluoksniais voleliu arba teptuku, tarp atskirų sluoksnių leiskite paviršiui gerai išdžiūti. Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia. Dažus atskiedus arba nudažius paviršių plonesniu nei rekomenduojama sluoksniu, gali pablogėti vandenį ir nešvarumus atstumiančios savybės.

Paviršiaus valymas

Įprastomis sąlygomis pirminę hidrofobinę apsaugą dažų sluoksnis įgauna per 1–2 savaites nuo dažymo, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių valyti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę. Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites po dažymo, paskui paviršius tampa atsparus ir stipresniam valymui. >>>



Techniniai duomenys

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	akrilas
Blizgumas (Gardner, 60°)	matiniai
Atsparumas drėgnam trynimui ISO 11998 (28 d., 200 ciklų)	1 klasė (< 2,4 μm)
RYL 2012 apkrovos klasė	RL 03 Didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose RL 04 Labai didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
Dengiamumas	apie 10 m ² /l dažant lygų anksčiau dažytą paviršių (priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo)
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 65 %)	nekimba dulksės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val.
Skiediklis	gaminyje yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia
Tonavimas	Acomix tonavimo sistema, visas atspalvių asortimentas
Darbo įrankiai	teptukas, volelis
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	2,5 L / 10 L

Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta mikropluošto arba kitokia šluoste. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ar kietų šepetėlių.

Paviršiaus hidrobobiškumas paprastai atsikuria per 5–7 dienas nuo paviršiaus valymo drėgna šluoste, tačiau tai priklauso nuo naudotų priemonių, valymo intensyvumo ir paviršiaus užteršimo. Naudojant ploviklius, paviršiaus hidrofobiškumas gali sumažėti, tačiau tai nemažina dažyto paviršiaus atsparumo valymui.

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Nustatant reikiamą dažų kiekį, reikia remtis etiketėje nurodytais dengiamumo duomenimis. Nudažius per plonu sluoksniu, dažų hidrofobinės savybės pasireikš nepilnai.

Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų. Dažant voleliu kiekvieno dažų sluoksnio paskutinį potėpį reikia padaryti per visą sienos aukštį ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje, vengti patekimo ant odos ir į akis. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/a) – 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje < 4 g/l.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.