

# MASTER BASE

## Gruntavimo dažai

- Nenutekantys tirpikliniai gruntavimo dažai vidaus darbams
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Tinka ir sunkiai apdorojamiems paviršiams



### Gaminio savybės

Stipriai su pagrindu sukimbantys tirpikliniai gruntavimo dažai vidaus darbams. Gruntavimo dažai palengvina dažymą net tokių sunkiai apdorojamų paviršių, kaip keraminės plytelės, pramoniniu būdu dažytas arba lakuotas paviršius, senas klijiniais, kreidininiais ar kalkiniais dažais dažytas paviršius. Suvienodina pagrindo įgeriamumą ir padidina dažyto paviršiaus atsparumą trynimui. Gruntavimo dažai, kurių spalva yra artima apdailos dažų spalvai, pagerina dažomo paviršiaus dengiamumą, todėl paviršių galima gerai nudažyti ir mažesniu sluoksnių skaičiumi. Nenuteka, galima tonuoti pasteliniais atspalviais.

### Paskirtis

Vidaus darbams – baldams, durims, mediniams rėmams, lentjuostėms, palangėms, virtuvės spintelėms, taip pat sienoms ir luboms sausose patalpose.

### Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai, medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės, keraminės plytelės, stiklas, laminatas, PVC, pramoniniu būdu dažyti ir lakuoti paviršiai, tinkuoti ir betoniniai paviršiai. Prieš dažant mineralinį paviršių reikia patikrinti, ar pagrindas yra neutralus (paviršiaus rūgštingumas turi būti pH < 8).

### Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniiais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių galima pirmiausia pašurkštinti švitrinu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisyskite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Aštirus medinių paviršių kraštus šlifudami suapvalinkite.

### Gruntavimas

Paviršių dažais „Master Base“ nugruntuokite 1 kartą. Tankius, mažai įgeriančius paviršius, kaip antai – laminatą, PVC, keramines plyteles, taip pat anksčiau dažytus arba lakuotus medinius paviršius gruntuokite neskiestais dažais.

Stipriai įgeriančius, labai porėtus paviršius nugruntuokite gruntavimo dažais „Master Base“, atskiestais vaitspiritu „Solve W“ tinkamu santykiu. Kalkiniais ir kreidininiais dažais dažytiems paviršiams į dažus „Master Base“ įpilkite 40–50% vaitspinto, klijiniais dažais dažytiems paviršiams – 20–30% vaitspinto. Gipsinį tinką gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspinto mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.

Dėmesio! Įpylus į dažus daug vaitspinto, žymiai pailgėja jų džiūvimo laikas, o dažų plėvelė būna silpnesnė. Nugruntuotą paviršių galima pradėti dažyti tik tada, kai iš paviršiaus visiškai išgaruoja organinis tirpiklis. Kad grunto sluoksnis būtų stipresnis, papildomai padenkite paviršių vienu neskiestu gruntavimo dažų „Master Base“ sluoksniu.

### Galutinė apdaila

Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais alkidiniais, akrilinais arba lateksiniais dažais iš „Sadolin“ asortimento.



## Techniniai duomenys

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	tiksotropinė alkidinė derva
Blizgumas (Gardner, 60°)	visiškai matiniai
Dengiamumas	5–8 m <sup>2</sup> /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65 %)	nekimba dulksės po 6 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 10 val.
Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis BW (baltas)
Darbo įrankiai	teptukas, volelis
Įrankių plovimas	vaitspiritu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje
Pakuotė	1 L / 2,5 L

## Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo skiediklis gali išgaruoti per greitai, todėl gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja.

Gaminys yra paruoštas naudoti, paprastai maišyti jo nereikia. Jeigu dažus išmaišyti būtina (pvz., po ilgesnės pertraukos, po tonavimo), prieš dažant reikia palaukti, kol dažai vėl įgaus tiršto gelio pavidalą. Prieš dažydami palaukite, kol grunto sluoksnis tinkamai išdžius. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Alkidiniais dažais dažytas paviršius laikui bėgant šiek tiek pagelsta (labiausiai tai pastebima, jei paviršius buvo nudažytas baltais atspalviais).

## Darbo sauga

Degi. Skiediklio garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

## Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

## Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics“, Estija

## Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva  
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.