

METALLIC

Metalo spindesį suteikiantys dažai

- Suteikia žėrinčio ir atspindinčio paviršiaus efektą
- Originalus ir unikalus rezultatas
- Atsparūs valymui



Gaminio savybės

Vandeniniai, skaidrūs dekoratyviniai dažai, suteikiantys paviršiui žėrintį metalo blizgesį. Šiais dažais lengva dažyti ir, naudojant įvairius įrankius (teptuką, purkštuvą, natūralią kempinę), suteikti paviršiui originalią išvaizdą. Dažus galima tonuoti.

Paskirtis

Sienoms ir luboms, taip pat mediniams ir metaliniams baldams, lentjuostėms, paveikslų rėmams ir kitiems interjero elementams gyvenamosiose, biurų ir viešose patalpose. Dažai atsparūs trynimui, todėl tinka ir dažnai valomiems paviršiams, pvz., laiptinėse ir koridoriuose.

Pagrindas

Tinka patalpose esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams ir plytiniais paviršiams, gipsinėms plokštėms, taip pat anksčiau apdorotiems (nugruntuotiems) metaliniams ir mediniams paviršiams bei medienos plaušų ir medienos drožlių plokštėms dažyti.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiuirkštinkite švitiniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisysite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nu glaistytą paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas

Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų „Stopgrund“ arba „Start Latex“ sluoksniu. Jei reikia, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio).

Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu lakuotą arba dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugruntuokite dažais „Bindo Base“. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas.

Anksčiau nedažytus medinius baldus ir detales nugruntuokite dažais „Master Base“ arba „Bindo Base“, galinčias rūdyti metalines detales – tinkamu metalo gruntu.

Galutinė apdaila

Pirmiausia visą paviršių 1–2 kartus nudažykite tinkamo atspalvio baziniais dažais „Bindo 3“ (luboms), „Bindo 7“ (sienoms) arba „Master Novus“ (mediniams ir metaliniams paviršiams).

Norint, kad paviršius būtų visiškai padengtas, jį reikia nudažyti 2 „Metallic“ dažų sluoksniais, o norint permatomos dangos – 1 „Metallic“ dažų sluoksniu. Dažus tepkite teptuku, voleliu arba natūralia kempine, atsižvelgdami į norimą išgauti dekoratyvinį efektą. Didelius sienų ir lubų plotus dažykite purkštuvu. Kadangi dažai yra permatomi, dažant purkštuvu galima išvengti persidengiančių sluoksnių žymių, kurios gali likti dažant voleliu.

Dažai „Metallic“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą juos gerai išmaišykite. Naudojant įvairias darbo priemones ir dažymo technikas, pasirinkus skirtingus dažų atspalvius, paviršių galima nudažyti itin originaliai.



Techniniai duomenys

Paskirtis	sausoms patalpoms
Riškis	akrilato dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	pusiau blizgūs
Dengiamumas	12–15 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamo efekto
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 65 %)	nekimba dulkės po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 6 val.
Skiediklis	vanduo
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis bespalviai dažai
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvas, natūrali kempinė
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	1 L / 2,5 L

Paviršiaus valymas

Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti.

Nešvarų dažytą paviršių valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto šepetio.

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus reikia tepti gausiai, kad dažų danga neišdžiūtų anksčiau, nei bus suformuotas pageidaujamas raštas. Naudojant dažus pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama juos pirmiausia išbandyti nedideliame plote.

Darbo sauga

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Olandija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.