

SOLVE W

Skiediklis

- Efektyvus skiediklis
- Silpno kvapo
- Tinka darbo įrankiams valyti



Paskirtis

Vaitspiritas yra skirtas alkidiniams, uretaniniams alkidiniams, aliejinams ir aliejinams alkidiniams dažams, taip pat alkidiniam lakui skiesti. Tinka ir dažymo įrankiams valyti bei alyvos, riebalų, dažų dėmėms ir sakams nuo medinių ir metalinių paviršių šalinti.

Netinka gaminiams, kurie skiedžiami vandeniu arba nitroskiedikliu.

Naudojimas

Dažų skiedimas. Skiedžiant dažus arba laką reikia laikytis naudojimo instrukcijos. Vaitspiritą pilkite po truputį, kad būtų lengviau maišyti ir neperdozuotumėte.

Dažymo įrankių valymas. Pabaigus darbą, nuo įrankių reikia nuvalyti likusius dažus arba laką ir iš karto nuplauti juos vaitspiritu. Sudžiūvusius dažų likučius galima pašalinti tik mechaniškai.

Paviršiaus valymas. Prieš valydami dažytą paviršių, pirmiausia nedideliame plote patikrinkite, ar vaitspiritas tinka jam valyti.

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Dirbant reikia laikytis saugos nurodymų!



Techniniai duomenys

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Sudėtis	vaitspiritas be aromatinių junginių
Spalva	bespalvis
Laikymas	uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje
Pakuotė	1 L

Darbo sauga

Degūs skystis ir garai. Gaisrą gesinti putomis, milteliniu gesintuvu arba anglies dioksidu. Negalima naudoti slėginio purkštuvu! Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Vengti įkvėpti garų – gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti! Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti apsauginius akinius/kaukę. Prarijus nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba į gydytoją. Įkvėpus išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigus darbą, reikia gerai uždaryti indą. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.