



## Aceite para teca spray

### DEFINICIÓN PRODUCTO

**Xyladecor® Aceite para Teca Spray** es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas.

### USOS

Indicado para **maderas duras y exóticas**. Ideal para **renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones y embarcaciones**.  
**Este producto es sólo para uso exterior.**

### CARACTERÍSTICAS

<b>Tamaños de envases:</b>	500ml
<b>Tonos de color:</b>	Incoloro
<b>Composición (nominal):</b>	Aglutinante: Resina modificada con aceites naturales. Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo olor.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

**Preparación de superficie:** Antes de tratar, la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.

**Aplicación:**  
**Madera nueva:** Mantener el spray vertical y aplicar **Xyladecor® Aceite para Teca** Pulverizando de manera uniforme desde unos 25-30cm. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un trapo. Dejar secar bien la

primera mano antes de aplicar una segunda capa, quitando el exceso con un trapo.

**Madera vieja:**

Eliminar completamente la madera agrisada lijando o aplicando **Xyladecor® Renovador Madera**, hasta obtener una superficie limpia y sana y proceder como en maderas nuevas.

**Madera pintada o barnizada:**

Eliminar completamente cualquier resto de pintura o barniz resistentes, decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas.

**Tiempos de secado\*:**

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 6 – 8 horas.
- Segunda capa: 16 - 24 horas.

\* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **14m<sup>2</sup>/litro** en superficies lisas con una porosidad media.

**Acabado:**

Aplicar dos capas de **Xyladecor® Aceite para Teca**.

**Limpieza:**

No usar o almacenar en temperaturas extremas.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Precauciones de Uso y Manipulación:**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

**Instrucciones de Seguridad:**

Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de

## Datos de Seguridad.

### **Almacenaje:**

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 03/2012