



Tapagrietas en Polvo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Bruguer® Tapagrietas en Polvo deja perfectamente lisas y listas para pintar, los techos y paredes de interior. La masilla una vez mezclada puede utilizarse perfectamente durante más de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Polvo blanquecino con base de calcita, espesantes de celulosa y resina sintética.
- Se mezcla hasta formar una pasta manejable para facilitar su aplicación sin tener que arrastrar los restos.
- Deja una superficie uniforme que no merma y en la que no se forman grietas, perfecta para pintar o empapelar.

Tipo Tapagrietas en polvo.

Tamaño y formato envase Caja / Bolsa 1Kg.

Uso

- Para alisar paredes interiores y otras superficies minerales.
- Cubre pequeñas grietas e imperfecciones de las superficies.

DATOS TÉCNICOS

- Color: blanquecino
- Tamaño máximo de partícula: 200 µm
- Espesor máximo por capa: 3 mm
- Tiempo de reposo: 30 minutos
- Tiempo de trabajo: mínimo 24 horas
- pH: 7 – 8
- Tiempo de secado: 6 horas
- Temperatura mínima de uso: 5 °C

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

| | |
|------------------------------|---|
| Superficie | Este producto es apropiado para el uso sobre yeso, cemento, hormigón, enlucidos, superficies pintadas, madera u otros sustratos minerales. |
| Preparación | Limpie con un cepillo todo el material suelto. La superficie a tratar debe estar limpia y saneada. En general, no es necesario preparar la superficie. |
| Herramientas | Recipiente de mezclado, espátula/paleta/llana metálica. |
| Proporciones de mezcla | Se mezclan 3 partes de polvo con 1 parte de agua (en volumen). |
| Mezclado | Vierta siempre el polvo en el agua. Mezcle hasta que se forme una pasta uniforme y déjela reposar durante 30 minutos. Tras este periodo, se puede añadir agua o polvo según sea necesario, para obtener la consistencia deseada. |
| Aplicación | Aplique la pasta con una paleta, una llana metálica o una espátula. La pasta se puede trabajar durante al menos 24 horas. Si la pasta no se va a trabajar durante este período, se deberá cubrir con plástico transparente para evitar que se forme una capa superficial. |
| Limpieza de las herramientas | Limpie las herramientas con agua templada. |
| Almacenamiento | Cierre la caja o la bolsa cuidadosamente y guárdela en un lugar seco. |

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.