

## SOLAR TERRACE & WOOD OIL

### Terasų, baldų ir fasadų alyva

- Labai atspari atmosferos poveikiui
- Su UV filtru
- Gerai įsigeria ir mažina medienos skilinėjimą
- Saugo paviršių nuo pelėsių
- Labai silpno kvapo

#### GAMINIO SAVYBĖS

Labai atspari atmosferos poveikiui apsauginė vandeninė medienos alyva. Alyva giliai įsigeria į medieną ir saugo, kad ji ją nesiskverbtų drėgmė, todėl mediena neskilinėja. Dėl alyvoje esančio vaško alyvuotas paviršius dar geriau atstumia vandenį ir nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančių veiklių medžiagų ir UV spindulių poveikį mažinančių filtrų, tad paviršių alyvuoti reikia rečiau.

#### PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau apsauginiu gruntu arba apsaugine alyva padengtai spygliuočių medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams alyvuoti.

#### PAGRINDAS

Gaminio savybės geriausiai atsiskleidžia alyvuojant obliuotą medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (glotniajai) medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Alyvuojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsių ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgumo.
- Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“.
- Paviršiaus valymo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į teršalų tipą (dulkes, suodžiai, pelėsių, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti būdais, galinčiais ją pažeisti (pvz., smėliasaute, slėginiu plautuvu).
- Kad alyva geriau įsigertų į medieną, šiuurkščiu šepetėliu arba priemone „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“ pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildžiusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinį, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiuurkščiu šepetėliu, švitrininiu popieriumi), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną alyva.
- Medinės lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.



#### GRUNTAVIMAS

- Naują neįmirkytą medinį paviršių prieš alyvuojant reikia būtinai nugruntuoti!
- Prieš gruntuojant mediena turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį 1–2 sluoksniais nugruntuoti bespalviu biocidiniu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“. Apdailos sluoksniu paviršių dengkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntuavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medienos skersinio pjūvio vietas – įmirkykite jas iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Jei paviršių alyvuoti delsiama ir medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, alyva į pagrindą įsigers prasčiau.

#### GALUTINĖ APDAILA

- Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos „Pinotex Terrace & Wood Oil“ sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta.
- DĖMESIO! Alyvuojant medieną gaminys yra pieno baltumo, o tikrąją spalvą įgauna per porą valandų.
- Maždaug po 15–20 minučių būtina nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį alyvos perteklių, kad nesudarytų plėvelės. Alyvuodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa kempine.
- Galima naudoti bespalvę alyvą, tačiau tonuota alyva pagerina alyvuoto paviršiaus atsparumą ir geriau apsaugo nuo UV spindulių.
- Intensyviai dėvimus ir saulės, lietaus ir sniego stipriai veikiamus paviršius gali reikėti profilaktiškai alyvuoti dažniau. Kada reikia vėl alyvuoti paviršių, lengva patikrinti užpurškus ant paviršiaus vandens – jei vandens lašeliai plačiai pasklinda ant paviršiaus, įsigeria į medieną ir ją sudrėkina, paviršių jau reikia peralyvuoti.
- Atnaujinant paviršių, jį pirmiausia reikia nuvalyti (žr. skyrių „Paviršiaus paruošimas“) ir padengti vienu sluoksniu (iki įsotinimo) alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“.
- Alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ tinka atnaujinti paviršiams, anksčiau dengtiems vandeninėmis arba tirpiklinėmis apsauginėmis medienos alyvomis. Dengiant anksčiau kitokia alyva alyvuotą paviršių, rekomenduojama patikrinti, kaip alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ sukimba su paviršiumi ir jį įsigeria. Netinka ką tik kitokia alyva padengtam paviršiui peralyvuoti.
- Paviršių galima atnaujinti ir tonuota alyva, jei apdorojamo paviršiaus atspalvis tolygus ir tinka spalva. Kiekvienas tonuotos alyvos sluoksnis paviršiaus atspalvį tamsina.
- Venkite alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkido emulsija / akrilas
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	19 %
Spalva	„Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas ( 23 °C, 50 % sant. drėgn.)	po 12 val. galima tepti kitą sluoksnį
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Obliuota mediena 8–10 m <sup>2</sup> /l (100–125 g/m <sup>2</sup> ) priklauso nuo medienos porėtumo
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje terminas	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	2,33 L / 9,3 L

## DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami alyvuoti paviršius, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, apsauginę medienos alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršius, kai alyvuojama teptuku.
- Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui (vandeniui), alyva gali blogai įsigerti į paviršius.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai reikia apdoroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalandamas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@dakzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.

- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu.

## SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Nešvarų paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir palaukite, kol jis išdžius.
- Pelesius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švari vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Impra“.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba švitrinu popieriumi nuvalykite rūdis ir nugruntuokite detales dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

## DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

## APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.