

SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Terasų, baldų ir fasadų alyva

- Labai atspari atmosferos poveikiui
- Su UV filtru
- Gerai įsigeria ir mažina medienos skilinėjimą
- Saugo paviršių nuo pelėsių
- Labai silpno kvapo

GAMINIO SAVYBĖS

Labai atspari atmosferos poveikiui apsauginė vandeninė medienos alyva. Alyva giliai įsigeria į medieną ir saugo, kad ji ją nesiskverbtų drėgmė, todėl mediena neskilinėja. Dėl alyvoje esančio vaško alyvuotas paviršius dar geriau atstumia vandenį ir nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančių veikliųjų medžiagų ir UV spindulių poveikį mažinančių filtrų, tad paviršių alyvuoti reikia rečiau.

PASKIRTIS

Naujai ir anksčiau apsauginiu gruntu arba apsaugine alyva padengtai spygliuočių medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams alyvuoti.

PAGRINDAS

Gaminio savybės geriausiai atsiskleidžia alyvuojant obliuotą medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (glotniajai) medienai.

Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Alyvuojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsių ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgumo.
- Kad alyva geriau įsigerėtų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetėliu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiais priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad alyva geriau įsigerėtų į medieną, šurkščiu šepetėliu arba priemone „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“ pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinį, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šurkščiu šepetėliu, švitrinu popieriumi), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną alyva.
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.



ĮMIRKYMAS

- Naują, anksčiau neapdorotą medinį paviršių prieš alyvuojant reikia būtina įmirkyti!
- Prieš įmirkant mediena turi būti sausa.
- Norint kuo geriau apsaugoti paviršių ir užtikrinti tolygų atspalvį, naują medinį paviršių reikia 1-2 sluoksniais įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“. Apdailos sluoksniu paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medienos skersinio pjūvio vietas – įmirkykite jas iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Jei paviršių alyvuoti delsiama ir medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, alyva į pagrindą įsigers prasčiau.

GAUTINĖ APDAILA

- Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos „Pinotex Terrace & Wood Oil“ sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta.
- DĖMESIO! Alyvuojant medieną gaminyje yra pieno baltumo, o tikrąją spalvą įgauna per porą valandų.
- Maždaug po 15–20 minučių būtina nuvalykite šluoste į medieną neįsigerusį alyvos perteklių, kad nesudarytų plėvelės. Alyvuodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa kempine.
- Galima naudoti bespalvę alyvą, tačiau tonuota alyva pagerina alyvuoto paviršiaus atsparumą ir geriau apsaugo nuo UV spindulių.
- Intensyviai dėvimus ir saulės, lietaus ir sniego stipriai veikiamus paviršius gali reikėti profilaktiškai alyvuoti dažniau. Kada reikia vėl alyvuoti paviršių, lengva patikrinti užpurškus ant paviršiaus vandens – jei vandens lašeliai plačiai pasklinda ant paviršiaus, įsigeria į medieną ir ją sudrėkina, paviršių jau reikia peralyvuoti.
- Atnaujinant paviršių, jį pirmiausia reikia nuvalyti (žr. skyrių „Paviršiaus paruošimas“) ir padengti vienu sluoksniu (iki įsotinimo) alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“.
- Alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ tinka atnaujinti paviršiams, anksčiau dengtiems vandeninėmis arba tirpiklinėmis apsauginėmis medienos alyvomis. Dengiant anksčiau kitokia alyva alyvuotą paviršių, rekomenduojama patikrinti, kaip alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ sukimba su paviršiumi ir jį įsigeria. Netinka ką tik kitokia alyva padengtam paviršiui peralyvuoti.
- Paviršių galima atnaujinti ir tonuota alyva, jei apdorojamo paviršiaus atspalvis tolygus ir tinka spalva. Kiekvienas tonuotos alyvos sluoksnis paviršiaus atspalvį tamsina.
- Venkite alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkido emulsija / akrilas
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	19 %
Spalva	„Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	po 12 val. galima tepti kitą sluoksnį
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Obliuota mediena 8–10 m ² /l (100–125 g/m ²) priklauso nuo medienos porėtumo
Skiediklis	Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia
Darbo įrankiai	Teptukas
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje terminas	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	2,33 L / 9,3 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami alyvuoti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, apsauginę medienos alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršių, kai alyvuojama teptuku.
- Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui (vandeniui), alyva gali blogai įsigerti į paviršių.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai reikia apdoroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina alyva „Pinotex Solar Terrace & Wood Oil“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgščių ir šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).
- Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.