

WOOD PAINT

Pagrindinės savybės

- Vandeniniai medinių fasadų dažai
- Veiksmingai saugo nuo atmosferos poveikio
- Suformuoja elastingą, ilgai išliekančią plėvelę
- Ilgai išlaiko atspalvį ir blizgesį



GAMINIO SAVYBĖS

Pusiau matiniai vandeniniai medienos dažai lauko darbams. Šiais dažais patogų dažyti, jie gerai išsilygina, gerai dengia ir greitai džiūsta. Padengia paviršių elastingą, atsparią atmosferos poveikiui, ilgai išliekančio atspalvio ir blizgesio dangą. Apdorojus paviršių sistemškai (įmirkymas, gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai), medinis paviršius ilgam – iki 10 metų – apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Yra jau paruošty atspalvių dažų, taip pat galima tonuoti daugybę atspalvių.

PASKIRTIS

Lauke esantiems mediniams paviršiams – apkalams, fasadams, pertvaroms, tvoroms ir kt. Netinka langų rėmams.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai. Galima dažyti ir nugruntuotus betoninius, cemento pluošto plokščių paviršius. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems mediniams paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (pvz., puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo).
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio.
- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite valikliu, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir palaukite, kol jis nudžiū.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus nuvalykite mechanškai drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu, perplaukite švari vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžiū.
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz.: smėliasraute).
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais (pvz., aliejiniais) nudažytą paviršių paširkštinkite švitrinu popieriumi; po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Medines lentes rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį įmirkyti bespalviu biocidiniu gaminiu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba „Pinotex Base BPR“.
- Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džiūti mažiausiai 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžiū, gali užtrukti ilgiau.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAVIMAS

- Įmirkytą medinį paviršių nugruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Gruntavimo dažai neleidžia drėgmei skverbtis į medieną ir užtikrina gerą pagrindą ir apdailos dažų sukibimą.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbu etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais (pvz., aliejiniais) nudažytą paviršių nugruntuokite 1 „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu.
- Anksčiau akriliniiais arba lateksiniais dažais dažyto paviršiaus atskirai gruntuoti nereikia. Užtenka paviršių švariai nuvalyti ir pašalinti atšokusius dažus.

GAUTINĖ APDAILA

- Paviršių dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint“ sluoksniais.
- Prieš pradėdami dažyti patikrinkite, ar pagrindas pakankamai sausas.
- Dažai yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švari vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
- Geriausia dažyti teptuku, išilgai medienos pluošto.
- Nugruntuotą betoninį paviršių, pluoštinio cemento plokštes dažykite 2 dažų „Pinotex Wood Paint“ sluoksniais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškis	Akrilas
Blizgumas (Gardner, 60°)	Pusiau matiniai
Tankis	1,1–1,35 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	38–44 %
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (bati) ir BC (bespalviai)
Baziniai atspalviai	Rudas, geltonas, tamsiai pilkas
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Nekimba dulksės po 1–2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.
Sąnaudos (vienas sluoksnis)	Obliuota mediena: 8–12 m ² /l, pjautinė mediena: 5–7 m ² /l
Skiediklis	Vanduo, maks. 10 % tūrio
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...+35 °C
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...+30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).
- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir kitą jų pusę.
- Darbo įrankius plaukite vandeniu iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švari vandeniu, tinka ir neutralūs valikliai, naudokite minkštą šepetį arba kempinę. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švari vandeniu.

DARBO SAUGA

Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/d) – 130 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis gaminyje 60 g/l.

GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašome kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.