

WOOD PAINT PRIMER

Medienos gruntavimo dažai

- Gerai sukimba su mediena
- Užtikrina gerą paviršiaus atsparumą drėgmei
- Vandeningai



GAMINIO SAVYBĖS

Matiniai vandeningai alkidiniai gruntavimo dažai mediniams paviršiams. Gerai sukimba su švaria mediena, padidina vandeninių apdailos dažų ilgaamžiškumą. Gerai dengia ir užtikrina veiksmingą paviršiaus apsaugą nuo drėgmės. Sudėtyje yra medieną saugančių veikliųjų medžiagų.

PASKIRTIS

Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir langų rėmams prieš dažymą gruntuoti.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau dažyti lauke esantys pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistiems mediniams paviršiams bei anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgno.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėlasraute).
- Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinu popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa.
- Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinu popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių, pirmiausia reikia jį vieną kartą įmirkyti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“.
- Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džiūti 24 valandas. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GRUNTAVIMAS

- Prieš gruntuojant mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Paviršių nugruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu.
- Geriausia paviršių gruntuoti teptuku medienos rašto kryptimi, ypač kruopščiai apdorojant lentų galus.
- Aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais dažais dažytą paviršių švariai nuvalykite ir sukibimui pagerinti šiek tiek pašiuurkštinkite švitrinu popieriumi. Paviršių gruntuokite 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu.
- Dažai „Pinotex Wood Paint Primer“ yra paruošti naudoti, jų nereikia skiesti. Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite.
- Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų.

GALUTINĖ APDAILA

Paviršių nudažykite 2 sluoksniais tinkamais medienos dažais, pvz., „Pinotex Wood Paint Extreme“, „Pinotex Wood Paint Aqua“.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškis	Alkidas / akrilas
Blizgumas (obliuota mediena)	Matiniai
Tankis	1,16 +/- 0,05 kg/l
Spalva	Balta
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1-2 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 4-6 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 4-6 m²/l Obluota mediena 8-10 m²/l
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje originalioje pakuotėje, temp. +5...35 °C
LOJ kiekis -	Maks. 2 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiame gaminyje (A/d pogr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad neaptaškytumėte jų dažais.
- Norint geriausiai apsaugoti medinį paviršių, rekomenduojama dažyti teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Dažus tepkite tolygiu sluoksniu medienos rašto kryptimi. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- Vėliau suteptas paviršius vietas valykite švari vandeniu arba neutraliu valikliu. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švari vandeniu.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.