

Ambiance Sky

Šviesą išskleidantys ir didelio dengiamumo lubų dažai

- Padengia paviršių tolygiu, šviesą išskleidančiu sluoksniu
- Mažiau matosi vėliau padaryti atskirų vietų pataisymai
- Beveik bekvapiai, labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis



Gaminio savybės

Gera dengiantys visiškai matiniai lubų dažai vidaus darbams. Dažai netyška, jais lengva dažyti, gerai išsilygina. Padengia paviršių tolygia, šviesos neatspindinčia danga, paslepia nedidelius paviršiaus nelygumus. Dažytą paviršių galima valyti (3 atsparumo trynimui klasė, EN 13 300). Dažai vandeniniai, beveik bekvapiai, juose labai mažai lakiųjų organinių junginių (LOJ) (≤ 1 g/l).

Paskirtis

Sausų patalpų luboms – gyvenamuosiuose, miegamuosiuose ir vaikų kambariuose, koridoriuose, biuruose, mokyklose, parduotuvėse ir kitose viešose patalpose.

Pagrindas

Naujos ir anksčiau dažytos gipsinės plokštės, tinkuoti ir betoniniai paviršiai, glaistyti paviršiai, nugruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės.

Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švari vandeniu.
- Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių paširkstinkite švitrinio popieriumi – tai pagerins sukibimą.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisysite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „**Maxi Pro**“, „**Maxi**“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.

Gruntavimas

- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą tinkuotą, betoninį ar plytinį paviršių bei gipsines plokštes nugruntuokite dažais „**Grund**“.
- Anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės bei įvairaus porėtumo (pvz., dalinai glaistytą) paviršių nugruntuokite dažais „**Bindo Base**“.
- Anksčiau alkiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu apdorotą paviršių nugruntuokite dažais „**Bindo Base**“.
- Seną kalkiniais dažais dažytą paviršių suriškite gruntavimo dažų „**Silikat Base**“ ir vandens mišiniu 1:1 arba nugruntuokite dažais „**Master Base**“, atskiestais 40–50% vait spirito „**Solve W**“.
- Blogos būklės klijinių dažų sluoksnį pašalinkite visiškai, stipriai sukibusius klijinius dažus nugruntuokite dažais „**Master Base**“, atskiestais 20–30% vait spirito „**Solve W**“.
- Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifaukite smulkiagrūdžiu švitrinio popieriumi ir nuvalykite dulkes.

Galutinė apdaila

- Dažykite paviršių 1–2 dažų „**Ambiance Sky**“ sluoksniais. Pirmam sluoksniui į dažus galima įpilti iki 10 % vandens, galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
- Dažykite voleliu, teptuku, arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.



Techniniai duomenys (EN 13 300)

Paskirtis	sausoms patalpoms
Riškis	kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	visiškai matiniai
Tankis	~ 1,41 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	~ 51 %
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / 28 d., 200 ciklų)	3 klasė (> 20 µm)
RYL 2012 apkrovos klasė	RL01 Nedideles apkrovos ir maži reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
Dengiamumas (1 sluoksnis)	ant anksčiau dažyto paviršiaus 12–14 m²/l; ant įgeriančio paviršiaus 9–11 m²/l
Kontrastas (ISO 6504-1:2006)	2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 13,8 m²/l
Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %)	sausie liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
Skiediklis	švarus vanduo, iki 10 % tūrio
Spalva	balta
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvas
Purkštuvas	antgalis 0,017"– 0,025", slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60°
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis	≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 g/l)
Laikymas	dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio
Laikymo terminas	neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės
Pakuotė	2,5 L / 10 L

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.
- Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukieta per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę.
- Nešvarų dažytą paviršių valykite švari drungnu vandeniu su minkšta mikropluošto arba kitokia šluoste. Stipriai užterštą paviršių galima valyti ir neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu. Nenaudokite valiklių, kuriuose yra organinių skiediklių, taip pat braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar kietų šepetėlių.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutęs blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.