

# CELCO TERRA

## Grindų lakas

- Atsparus dėvėjimuisi
- Lengva lakuoti, gerai išsilygina
- Atsparus vandens ir buitinių chemikalų poveikiui



### Gaminio savybės

Atsparus dėvėjimuisi lakas medinėms ir betoninėms grindims. Lakas lengvai išsilygina ir suformuoja braižymui bei vandens ir buitinių chemikalų poveikiui atsparią dangą. Lakuotą paviršių paprasta prižiūrėti. Lakas gaminamas trijų blizgumo variantų.

### Paskirtis

Medinėms grindims ir parketui lakuoti gyvenamuosiuose kambariuose, prieškambariuose, koridoriuose, biuruose ir kitose viešose patalpose. Tinka ir betoninėms grindims lakuoti bei dulкėms surišti.

### Pagrindas

Naujas ir anksčiau lakuotas skydinis, mozaikinis bei lentelių parketas, lentinės grindys, taip pat anksčiau neapdorotos betoninės grindys (lakuoti, dulкėms surišti).

### Paviršiaus paruošimas

Lakuojamas paviršius turi būti neapdulкėjęs, švarus, neriebaluotas ir nevaškuotas, nepadengtas poliravimo priemonėmis. Visais darbo etapais paviršius turi būti sausas, medienos drėgnis turi būti ne didesnis kaip 18 %.

Nuo anksčiau lakuoto medinio paviršiaus pašalinkite atšokusį laką, paviršių lygiai nušlifukite. Kad nulakuotas paviršius būtų tolygus, be matomų sandūrų, rekomenduojama nuo paviršiaus pašalinti visą seną laką. Jei paviršius anksčiau buvo nulakuotas vandeniniu laku, jį reikia pašalinti nuo viso paviršiaus. Šlifuojant mašina, pirmą kartą šlifukite rupiu šlifavimo popieriumi dideliu spaudimu, antrą kartą šlifukite švelnesniu šlifavimo popieriumi (120–150) ir kuo mažesniu spaudimu. Jei paviršius anksčiau buvo nulakuotas skiedikliniu laku, kad sukibimas būtų geresnis, paviršių paširkštinkite švitrinu popieriumi. Mediniame paviršiuje esančius plyšius ir įtrūkius (ne tarpus tarp lentų!) užpildykite tinkamo atspalvio parketo glaistu arba iš lako ir šlifavimo dulkių pagamintu mišiniu, paskui užglaistytas vietas lygiai nušlifukite.

Prieš lakavimą grindis kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite drėgna šluoste. Dulkes reikia nuvalyti ir nuo grindjuosčių, palangių, radiatorių.

### Gruntavimas

Anksčiau neapdorotą medinį paviršių gruntuokite 1 sluoksniu „Celco Terra“ ir vaitspinto „Solve W“ mišinio, paruošto santykiu 10:1; betoninį paviršių – lako ir vaitspinto mišiniu 10:3. Anksčiau lakuoto paviršiaus gruntuoti nereikia.

Palaukite, kol grunto sluoksnis pakankamai išdžius, tada paviršių lygiai nušlifukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi ir po šlifavimo nuvalykite dulkes.

### Galutinė apdaila

Paviršių nulakuokite 2 neskiesto lako „Celco Terra“ sluoksniais; jei reikia, atlikite tarpinį šlifavimą. Lakas paruoštas naudoti; prieš naudojimą jį reikia kruopščiai išmaišyti. Lakuokite išilgai lentų. Sunkesnius daiktus statyti ir kilimus kloti galima po savaitės.

Betoninių grindų dulкėms surišti padenkite paviršių 1 sluoksniu lako „Celco Terra“ ir vaitspinto „Solve W“ mišinio, paruošto santykiu 1:1.



## Techniniai duomenys

Paskirtis	sausų patalpų grindims
Rišiklis	uretano alkidas
Blizgumas (Gardner, 60°)	pusiau matinis, pusiau blizgus, blizgus
Dengiamumas	10–13 m <sup>2</sup> /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65 %)	nekimba dulksės po 2 val., kitą sluoksnį galima lakuoti po 8 val.
Skiediklis	vaitspiritas
Darbo įrankiai	teptukas, volelis
Darbo įrankių valymas	vaitspiritu
Laikymas	uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

## Paviršiaus valymas

Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH<8) valikliu. Nenaudokite stiprių šarminių valiklių. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu, nes nuo šarminio valiklio paviršius gali pasidaryti matinis. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste.

## Rekomendacijos dėl lakavimo

Oro ir paviršiaus temperatūra lakuojant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo lakavimo ir paviršiaus džiūvimo metu gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė ir išryškėti sandūrų žymės.

Prieš naudojimą laką reikia gerai išmaišyti ir palikti 5–10 min. pastovėti, kad iškiltų oro burbuliukai. Teptuku arba voleliu reikia dirbti ramiai, kad į lako sluoksnį nepatektų oro. Ypač atidžiai reikia lakuoti tas vietas, kur gali susikaupti per daug lako, pvz., kampuose. Tas vietas rekomenduojama lakuoti teptuku.

## Darbo sauga

Deği. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

## Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigę darbą, gerai uždarykite lako indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų lako likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus lako likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

## Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics“, Estija.

## Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva  
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.