

PANORAMA

Langų ir durų dažai

- Greitai džiūstantys vandeniniai medienos dažai
- Suformuoja elastingą ir atmosferos poveikiui atsparią plėvelę
- Tonuojami



Gaminio savybės

Labai atsparūs atmosferos poveikiui vandeniniai langų ir durų dažai. Šiais dažais patogų dažyti, jie gerai išsilygina ir nenuteka. Greitai džiūsta, todėl per darbo dieną galima nudažyti du sluoksnius. Gerai dengia, beveik bekvapiai, padengia paviršių lygia, lengvai valoma plėvele. Dėl unikalių sudėties geriau išlaiko blizgesį ir atspalvį negu tradiciniai langų dažai. Dažus galima tonuoti pasteliniiais atspalviais; jų sudėtyje yra veiklių medžiagų, saugančių dažytą medieną nuo pelijimo.

Paskirtis

Mediniams langų rėmams, durims, durų staktoms ir lentjuostėms dažyti.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir švarus, medienos drėgnis – ne didesnis kaip 18 %. Nuvalykite nuo paviršiaus dulkes, nešvarumus ir riebalus sausu šepetėliu arba šiltu vandeniu.

Ant paviršiaus esančius pelėsius ir organinius teršalus nuvalykite drėgnu šepetėliu arba kempine, paskui paviršių nuvalykite valikliu „Bio-Cleaner“. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.

Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, blizgių dažų sluoksnį truputį pašiuškinkite švitrinio popieriumi. Aštirus langų rėmų kampus suapvalinkite pašlifudami švitrinio popieriumi. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste), jei reikia, tas vietas nulakuokite specialiu laku. Pažeistas medines detales pakeiskite naujomis. Medines detales rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos vinys/kabės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti anti-korozine priemone.

Gruntavimas

Naują medinį paviršių pirmiausia įmirkykite 1 sluoksniu apsauginio medienos grunto „Pinotex Base“. Jo sudėtyje yra veiklių medžiagų, saugančių medieną nuo puvinio. Prieš toliau apdorojant, įmirkyta mediena turi džiūti mažiausiai 24 valandas. Tada nugruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu ir palaukite, kol gruntas pakankamai išdžius.

Naują paviršių rekomenduojama nugruntuoti prieš tvirtinant stiklus laikančias lenteles, kad paviršius būtų apdorotas ir po jomis.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite 2 dažų „Panorama“ sluoksniais. Dažai paruošti naudoti; prieš naudojimą juos reikia kruopščiai išmaišyti.

Anksčiau dažytą paviršių švariai nuvalykite, seną dažų sluoksnį šiek tiek pašiuškinkite švitrinio popieriumi. Iki grynos medienos nuvalytą paviršių apdorokite kaip naują medieną. Paviršių dažykite 2 dažų „Panorama“ sluoksniais.



Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis | langams ir lauko durims |
| Rišiklis | akrilatas |
| Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°) | pusiau blizgūs, 35 |
| Dengiamumas | 6–8 m ² /l ant naujos medienos; 8–10 m ² /l – ant anksčiau dažytos medienos |
| Džiūvimo laikas (23 °C, RH 50 %) | nekimba dulkės po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. |
| Skiediklis | vanduo |
| Tonavimas | „Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis BW (baltas) |
| Darbo įrankiai | teptukas, volelis, purkštuvus |
| Įrankių plovimas | vandeniu iš karto po naudojimo |
| Laikymas | uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C) |
| Pakuotė | 1 L / 2,5 L |

Paviršiaus valymas

Dažų danga galutinai sukietėja per porą savaičių, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių stipriai trinti. Dažytą paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu, nes nuo šarminio valiklio likučių blizgi dažų plėvelė ilgai gali pasidaryti matinė. Paviršių valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių valiklių ir kietų šepetų.

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo dažai gali išdžiūti per greitai ir dėl to gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažai džiūsta ilgiau. Venkite dažyti paviršių, jei po dažymo artimiausias 5 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Paviršių reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Ypač kruopščiai nudažykite medinių detalių galus ir kraštus, nes per juos drėgmė į medieną patenka greičiau.

Mažinkite dažų atliekas apskaičiuodami reikiamą dažų kiekį. Apytikslis gaminio dengiamumas nurodytas jo etiketėje. Nepanaudotus dažus rekomenduojama priduoti perdirbimui. Dažų perdirbimas yra veiksmingas būdas mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos apie tai pateikiama mūsų svetainėje.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Dažų plėvelę šlifuojant ir apdorojant termiškai, gali išsiskirti sveikatai kenksmingų dulkių ir / arba dūmų. Patartina šlifuoti drėgnuoju būdu. Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje ir naudokite individualias apsaugos priemones.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2653 760, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieiname teise keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.