

CELCO WOOD STAIN

Tonējama koksnes beice

- Akcentē koksnes skaisto un vienreizējo faktūru
- Uz ūdens bāzes veidota beice, piemīt neizteikta smarža
- Tonējama plašā toņu gammā



Produkta īpašības

Uz ūdens bāzes veidota koksnes beice dekoratīvai koksnes apdarei, veicot iekšdarbus. Caurspīdīga beice izceļ virsmas faktūru, akcentē koksnes dabisko un vienreizējo skaistumu. Produkts, kam piemīt neizteikta smarža, ātri žūst, ar to pārklāta koka virsma saglabā spēju elpot. Beicē esošie alkādsveķi iekļūst koksnes porās, nodrošinot beices labu sasaistīšanos ar tīru koksni.

Pielietojums

Beice ir piemērota koka sienu, griestu, durvju, planku u.c. koka virsmu apdarei sausās telpās. Virsmas, kurām nepieciešams nodrošināt nodilumizturību un kuras vieglāk notraipās, pēc apstrādes ar beici ieteicams papildus pārklāt ar laku.

Pamatvirsmas

Zāģētas un ēvelētas koka virsmas, veicot iekšdarbus.

Virsmas sagatavošana

Iepriekš neapstrādāta virsma. Pamatvirsmai jābūt sausai (koksnes mitrumsaturam 10-18% apmērā) un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem un visa cita, kas varētu traucēt beices iesūkšanos koksnē. Jāpārlicinās, vai koksni nav sabojājušas bojātājsēnes (trupe, pelējums, zilējums).

Iepriekš ar beici apstrādāta, krāsota vai lakota virsma. Vecā krāsa vai laka jānoņem no virsmas, izmantojot mehānisko (skrāpis, smilšpapīrs), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Jāizvairās no tādām attīrīšanas metodēm, kas varētu bojāt koksni. Pēc tam koksne vienmērīgi jānoslīpē līdz pakāpei, kas nodrošina beices iesūkšanos virsmā. Pēc slīpēšanas no virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi. Pirms beices uzklāšanas jāpārlicinās, vai koksne ir sausa (mitrums 10-18% apmērā) un vai to nav sabojājušas bojātājsēnes.

Apstrāde ar beici

Sagatavošana. Beice ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms izmantošanas un darba gaitā produkts kārtīgi jāsamaisa, lai pigments nenosētos trauka apakšā.

Lietošana. Ar otu uz virsmas dēļu šķiedru virzienā jāuzklāj viena vai vairākas kārtas beices, ļaujot tai nožūt pirms nākamās kārtas klāšanas atbilstīgi prasībām. Katra nākamā kārtā padara krāsas toni tumšāku un mazāk caurspīdīgu. Ar beici apstrādātas virsmas beigu tonis papildus izraudzītajai nokrāsai ir atkarīgs arī no koku sugas un virsmas apstrādes paņēmiena (zāģēta, ēvelēta koksne). Virsmas, kurām jānodrošina nodilumizturība (piem., grīda) un kuras ir vieglāk pakļautas piesārņojumam (piem., sienas, durvis, margas), pēc apstrādes ar beici ieteicams papildus pārklāt ar 1-2 kārtām lakas ("Celco Aqua", "Celco Parquet", "Celco Terra").

Virsmas tīrīšana

Netīras virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens un mitrs mīksts sūklis vai lupata, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Neizmantojot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi
Saistviela	alkīda emulsija
Blīvums	~1,0 kg/l
Patēriņš (viena kārtā)	zāģēta koksne 5-8 m ² /l, ēvelēta koksne 13-17 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%)	putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, otro kārtu var uzklāt pēc 12 stundām
Tonēšana	“Celco” toņu karte
Darbarīks	ota
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	1 l / 2,5 l

Padomi un ieteikumi

Klājot beici uz virsmas, gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40...80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba vai virsmas žūšanas laikā var radīt nekvalitatīvu galarezultātu.

Beice jāklāj uz virsmas ar otu nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Jāraugās, lai uz virsmas neveidotos pārlaidumi, kas vēlāk var būt vizuāli redzami, ja lieto caurspīdīgu produktu.

Lai iegūtu viendabīgāku galarezultātu, tīra ēvelēta koka virsma pirms darba sākuma viegli jāsamitrina ar ūdeni, pēc tam pacēlušās koksnes šķiedras jānoslīpē ar smilšpapīru. Pirms beices uzklāšanas no virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi un virsmai jāļauj nožūt.

Pēc īpaši intensīvas samaisīšanas (piemēram, tonēšanas gadījumā) produkta reoloģiskās īpašības var uz laiku mainīties, tāpēc pēc tonēšanas ieteicams ļaut produktam pastāvēt līdz 4 stundām, kamēr atjaunojas produkta sākotnējā viskozitāte.

Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

Jāraugās, lai ar beici pārklāta virsma nesaskartos ar virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piemēram, vēl nenožuvusi apmetuma virsma), jo tā var tikt ietekmēta produkta īpašības.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Izvairīties no produkta nokļūšanas acīs un uz ādas. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

GOS saturs

ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa A/e) 130 g/l.
Maks. GOS saturs produktā: ≤ 15 g/l.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko produktu. Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

AS “Akzo Nobel Baltics”, Igaunija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com